



Weiler	Standort	Nr.	AP
Gspen	Seilbahn	1	
	Summerhüs	2	
	Rest. Mosji	3	
	Sum. Michel	4	
	Furrini	5	AP
	Jänischhüs	6	
	Bumann Ulysse	7	
	Kapelle	8	
	Gottspöner Mario	9	AP
	Abg. Felix	10	
	Biel	11	

Reservoir "Furrini", Gspen
Fassungsvermögen Total: 280m3
Löschreserve: 160m3

Finilu	Abg. Ivo		AP
--------	----------	--	----

Bord	am Höhenweg	20	
Bord oben		21	
Bord unten	Beschneigungshydrant/ keine Nr.		

Zuerst Schieber oberhalb des Druckreduzierschachtes "ze Zimmeru" schliessen, erst dann können diese Hydranten bedient werden!

Oberkleeboden	Garten	22	AP
Unterkleeboden	Kapelle	23	AP
Hohflüa	oberhalb	24	AP
Sengge	Trog	25	AP

Kein Reservoir
 Die Hydranten werden ab der Trinkwasserleitung vom Druckbrecherschacht "ze Zimmeru" zum Reservoir zer Flie gespiesen

zer Flie	Einfahrt Urban B.	26	AP
	Sum. Hans	27	
	Furrer Vinzenz	28	
Leimera	Furrer Xaver	29	
Brummatta	bei Reservoir	30	AP

Reservoir "zer Flie" Fassungsvermögen
Total: 430 m3 Löschreserve: 240 m3

zer Tannu	Furrer Adolf	31	
	PP Seilbahn	32	AP
	Furrer Louis	33	75
	Furrer Josef d.Simon	34	
	Halmera	35	75
	Backhaus	36	
	Furrer Vinzenz	37	
	Müller Ralph	38	
	Brigger Rainer	39	
	Furrer Ursula	40	
Lochstadel	Schleifen	41	75
	Lochstadel	42	AP
Egga	Furrer Mario	43	
Ändruhüs	Abg. Ivo	44	
	Abg. Astrid	45	
	zum Kreuz	46	
	Schlüochtlj	47	
	Rest. Riederberg	48	AP(Gädi)
Bord	Stall Furrer Werner	49	
	Furrer Leo	50	
zur Kirche	Kirche	51	
	Abgottspen Alexa	52	
Achra	Abg. Silvio	53	
	Brigger Peter	54	
zur Kirche	Gemeindesaal	55	
	Regotz Urs	56	
	Flurstrasse Äbi	57	
	Flurstrasse Äbi	58	
Furrershaus	Borra Eivira	59	AP
	Briggeler Werner	59	
	Garage Alban Br.	60	
Niederried	am Weg	61	AP
	Bätzja	62	AP
Räbwier	unterhalb Reben	63	AP

Reservoir "Brummatta"
Fassungsvermögen Total: 163m3
Löschreserve: 101m3

Das Reservoir "Brummatta" wird über das Reservoir "zer Flie" gespiesen

Die **Löschreserve** steht der Feuerwehr **jederzeit** zur Verfügung. Wenn das Reservoir voll ist, verfügt die Feuerwehr auch über mehr Wasser (je nach Verbrauch im Netz).

Hydrantenkontrolle 2019:
 Sämtliche Hydranten wurden 2019 von der Firma Hinni kontrolliert und gewartet. Zugleich wurde jeder Hydrant mit einer Nummer versehen. Es wurden keine gravierenden Mängel festgestellt. Die Wartung der Hydranten wird im QS der Trinkwasserversorgung Staldenried festgehalten.

Total		56	16
--------------	--	-----------	-----------